熊本県益城町中心部の微動特性と地盤構造に関する一考察

2016 年熊本地震	建物被害率	微動 H/V スペクトル
S 波速度構造	基盤段差	方位依存性

1. はじめに

2016 年熊本地震による益城町中心部の甚大な建物被害のメ カニズムを解明する上で、この地域の地盤特性を適切に把握す る必要がある.そこで、既往の地盤調査に加えて、地盤特性に 関する基礎的データを収集する目的で、微動の移動1点観測を 多地点で行い、H/V スペクトルについて検討した.

2. 微動の H/V スペクトルと建物被害率および地盤構造

図1の濃淡は、日本建築学会九州支部が行った悉皆調査のうち倉庫や神社等を除く2340棟の建物(うち木造1955棟)の大破率の分布¹⁰を示している.この地域の被害率に差異が見られた範囲を概ね網羅するよう、同図に〇印で示す138地点で、微動観測を行った.観測では、固有周期2sの3成分速度計を用いた.各地点で得られた微動データに対して、文献2の方法によりH/Vスペクトルを求めた.図2に、代表的な4地点のH/Vスペクトルを黒実線で示す.H/Vスペクトルには、多くの場合、比較的明瞭な単一のピークが見られるが、複数のピークが見られる場合(Site Q)もある.図1には、各地点のH/Vスペクトルの最大ピークを示す周期Tpの分布も示している.Tpは、0.2-1.2sの範囲で、場所により異なっている.

微動 H/V スペクトルの最大ピーク周期 T_pと,その観測地点 を含む 1/16 地域メッシュ^Dおよび周囲 8 メッシュの計 3×3 メ ッシュの範囲に位置する建物の棟数ならびに被害率(大破率・ 倒壊率)との関係を図 3 に示す.T_pに対して,建物棟数は 20-



正会員	○新井 洋* ¹	同	上林 宏敏* ²
同	柏 尚稔* ³		

80 程度の範囲で概ね均等に分布しているが,被害率には多少 の偏りが見られる.ただし,その偏りが明瞭に見られるのは $T_p > 0.9s$ 程度の場合に限られる.また,図4には,震災後の掘 削調査と微動探査^{3)の}による 5 地点の深さ 60-70m 程度までの 土質分布とS波速度構造を示す.図1との対比から,Site Aと M および町役場とKiK-net 益城の地盤構造は似ているが,周辺 の被害様相は大きく異なる.すなわち,微動 H/V スペクトル や地盤構造を建物被害と直接的に関係づけることは難しい.

3. H/V スペクトルの方位依存性と地盤構造の不規則性

図 2 には、各地点の観測 H/V スペクトルを求める過程で得られた NS/UD および EW/UD の観測スペクトル比を赤実線および青実線で示している.図 2(a)-(c)の緑点線は、図 4 の地盤構造モデルから計算した表面波の理論 H/V スペクトル²⁰である.





図2 代表的な4地点の観測された微動および表面波の理論 H/V スペクトル

A Study on Microtremor H/V Spectra and Soil Profiles in Central Area of Mashiki, Kumamoto

Hiroshi Arai, Hirotoshi Uebayashi, and Hisatoshi Kashiwa



図7 図1の益城町中心部の Site P, Q, R における観測微動 H/V スペクトルの方位依存性

これらの地点では、NS/UD と EW/UD の観測スペクトル比に 大きな違いは見られず、いずれの観測 H/V スペクトルも理論 H/V スペクトルにより説明できる. この場合, 当該地点の地盤 の S 波速度構造は概ね水平成層と考えられる.一方, Site Q (図 2(d))のように、観測 H/V スペクトルに複数ピークが見 られた地点の近傍では、NS/UD と EW/UD の観測スペクトル 比に大きな違いが見られた. この場合、当該地域の S 波速度 構造が水平成層でない可能性が想像される.

この可能性を検討するため、上林ら つによる基盤段差のある 地盤構造モデル(図5)を用いた模擬微動の3次元 FDM 解析 データを参照する.図6に、図5の地盤構造モデルの基盤段差 を跨ぐ①②③地点の模擬微動 H/V スペクトルを示す. この際, 水平動を5度刻みで回転し、各動径方向のH/Vスペクトルを 連続的にカラー描画している. 図7に,益城町中心部で NS/UD と EW/UD の観測スペクトル比に大きな違いが見られ た地域の3地点(Site P, Q, R:図1の紫鎖線上)の微動 H/Vス ペクトルを、図6と同様の方法で示す。図6,7の対比から、両 者の対象地盤の深さ・周期は異なるが、H/V スペクトルの方位 依存性は概ね相似の関係にある. すなわち, 上林ら "の基盤段

4. まとめ

甚大な建物被害の生じた益城町中心部の微動特性と地盤構造 に関して、次の知見を得た. 1) 微動 H/V スペクトルや地盤構 造を建物被害と直接的に関係づけることは難しい. 2) H/V ス ペクトルに方位依存性がある地域では、地盤の S 波速度構造 に基盤段差のある可能性が推察される.

【参考文献】1) 国交省,建研:熊本地震における建築物被害の原因分析を 行う委員会報告書, 29-38, 2016. 2) Arai and Tokimatsu: BSSA, 94(1), 53-63, 2004. 3) 吉見ほか: DPRI 研究発表講演会, A05, 2017. 4) 新井, 柏: AIJ 大会,構造 II, 253-254, 2017. 5) 新井, 柏: JAEE 大会, P4-3, 2017. 6) Arai and Kashiwa: 16ECEE, Paper ID 11255, 2018. 7) 上林ほか: AIJ 大会,構造 II, 337-338 2017

差の下盤・上盤の①③地点(図 6(a), (c))と益城町中心部の Site P, R (図 7(a), (c)) では, H/V スペクトルに方位依存性はな く、単一のピークが見られる.一方、基盤段差の上盤端の②地 点(図 6(b))と Site Q(図 7(b))では、H/V スペクトルに方位 依存性があり、特定の方位に2番目のピークが現れる.以上よ り, Site P, Q, R の近傍では、地盤のS 波速度構造に基盤段差の ある可能性が推察される. この可能性は、近傍の Site F, A の地 盤構造(図 4(a), (b))に見られる火山灰質砂・砂礫層と凝灰岩 層の上面深さの10m程度の差異と関係があるかもしれない.

^{*1} 建築研究所 構造研究グループ 上席研究員・博士(工学)

^{*2} 京都大学 複合原子力科学研究所 准教授・博士(工学)

^{*&}lt;sup>3</sup> 国土技術政策総合研究所 建築研究部 主任研究官・博士(工学)

^{*1} Chief Research Engineer, Building Research Institute, Dr. Eng.

^{*2} Assoc. Prof., Kyoto Univ., Dr. Eng.

^{*&}lt;sup>3</sup> Senior Research Officer, Building Dept., NILIM, Dr. Eng.